

検査(2頁の)質
証明書番号 JQA-90407

校正証明書

校正登録
番号フタバリカセイ有限公司
京橋駅つくば市駅212校正方
式外観外圧力計
ISO/IEC 17025:2017+A1:2018認定登録番
号

91145214(管理番号:CS-21)

機器種類

機械測定機会社

校正項目
校正方
法
校正結果
校正登録番
号気体容積計
ISO/IEC 17025規格による検査番号 134610

校直誤謬の記載

2020年3月16日

愛知県北名古屋市高蔵寺山根町138号

一般財団法人 日本品質認証機構 中部試験センター
試験実施所 針型計測器校正室

校正結果は以上のとおりであることを証明します。

2020年3月16日

愛知県北名古屋市高蔵寺山根町138号
一般財団法人 日本品質認証機構
中部試験センター

所長 田中



この検査報告は、当所または海外の検査機関にアリーバル登録事務に上り報道した結果を示すものです。
機器による準確度にて、この基準値の±10%以内が一箇所のみを測定して確認することを想定します。
日本品質認証機構 中部試験センターは、ANLIA (American Association for Laboratory
Accreditation) によってISO/IEC 17025-2008に基づく校正機関として認証されています。

校正結果

校正圧力値 (kPa)	測定値 (kPa)		校正值補正率 (kPa)	校正值 個数
	基準	算定		
0.10000	0.1000	0.1000	0.00055	3
0.20000	0.2000	0.2000	0.00055	3
0.30000	0.2999	0.2999	0.00055	3
0.40000	0.3999	0.3999	0.00055	3
0.50000	0.3999	0.3999	0.00055	3
0.60000	0.7999	0.7999	0.00055	3

校正実験の場合は、上記の校正值補正率を用意したもので、使用する信頼の水準をもつと測定各値の信頼度を定めた。

1. 校正条件

- 校正は標準器上の比較出力により実施した。
- 圧力値は大気圧に対する基準値であり、標準器は全量的標準とした。
- 校正開始前に予偏調整を行った。
- 測定基準圧・露圧の調整を行った。
- 各測定点では、サンプルを3回以上操作用カーテンを繰り返し、その平均値を計算に用いた。露圧時、露温度それそれにについて、上記1回の平均から、標準値を算出した。
- 大気開放時にゼロ点調整を行ってから測定を行った。
- 測定後のゼロ点の平均値は、0.00055kPaである。
- 圧力挿引時間は30秒とした。
- 電源はAC100V±5%、2時間以上の過電圧保護を行った。
- 露点測定は、圧力導入口の高さを基準レベルとした値である。
- 校正を実施したときの校正前の環境条件
 - 温度：23.0°C～23.4°C
 - 相对湿度：34%～52%
 - 大気圧：1014.5kPa～1025.1kPa

2. 使用した標準器等

露点和露压ロードロード

(露点)

725.0kPa

(露点和露压)

725.0kPa

特記事項：校正品の受電後、ゼロ調整を繰り返す及び調整を行わぬ校正を実施した。